

Паспорт
доступности объекта
для лиц с ограничениями жизнедеятельности

государственное автономное учреждение Новосибирской области «Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного» (ГАУ НСО «ЦПСГ Евгения Подгорного»)

630020, Новосибирск, Георгия Колонды, 5
2019 год



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

г. Новосибирск

1. Общие сведения об объекте

"__" _____ 2019 г.

- 1.1. Вид (наименование) объекта: государственное автономное учреждение Новосибирской области «Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного» (ГАУ НСО «ЦПСГ Евгения Подгорного»)
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта: 630020, Новосибирск, Георгия Колонды, 5
- 1.3. Сведения о размещении объекта: трехэтажное отдельно стоящее административное здание, 8128,4 кв. м, наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
- 1.4. Год постройки здания: 2018 г.; последнего капитального ремонта:
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): государственное автономное учреждение Новосибирской области «Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного» (ГАУ НСО «ЦПСГ Евгения Подгорного»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 630099 г. Новосибирск, ул. Советская, д. 33/3 этаж

телефон: +7(383)-349-56-64, e-mail: cpsg@ngs.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Учредители: Правительство Новосибирской области, департамент имущества и земельных отношений, министерство физической культуры и спорта Новосибирской области.

1.10. Адрес учредителей, другие координаты: 630099 г. Новосибирск, ул. Советская, д. 33/3 этаж

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: спортивная подготовка по спортивной гимнастике

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, подростки, молодежь

2.5. Виды услуг: организация и проведение официальных спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд РФ по спортивной гимнастике, организация участия спортивных сборных команд по спортивной гимнастике в официальных спортивных мероприятиях, организация и проведение тренировочных мероприятий на основе разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки программ спортивной подготовки, предоставление платных услуг физическим и юридическим лицам по сфере деятельности учреждения.

2.6. Форма оказания услуг: на объекте

2.7. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 470 человек

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобус № 5,75; маршрутное такси № 11,45

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: «Центр спортивной гимнастики»

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 метров

3.2.2. Время движения (пешком): менее 5 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (С), ДЧ-И (К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (С), ДЧ-И (К,О), ДП-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (С), ДУ (К,О,Г,У)

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (С), ДУ (К,О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (С), ДУ (К,О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДУ-И (К,О, Г, У)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект признан условно доступным для инвалидов категорий К,О,Г,У, недоступным для инвалидов категорий С.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	
1.	Территория, прилегающая к объекту	Текущий ремонт, организационные мероприятия: разместить табличку на шлагбауме с телефоном специалиста, который при необходимости окажет помощь (крупный, контрастный шрифт); отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата).
2.	Входная группа	Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней лестницы; установить кнопку вызова помощи персонала; до проведения работ оказывать помощь со стороны персонала.
3.	Пути движения на объекте	Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней лестницы; оснастить окантовку дверей контрастной маркировкой, где она отсутствует; обучить персонал

		правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.
4.	Зона оказания услуги	Организационные мероприятия: доступно, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия, приобретение оборудования: оснастить туалетную комнату оборудованием в соответствии с нормативами (крючок для костылей направляющие поручни).
6.	Система информации и телекоммуникации на объекте	Установить индукционную петлю на стойке администрации для людей с нарушением слуха; изготовить и установить таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания.

<***> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: плановый ремонт: *согласно плану мероприятий (дорожная карта)*

(в рамках исполнения Соглашения о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области, субсидии)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: *условная доступность*

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование вышестоящей организации: *требуется*

5. Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта: № 1, дата «___» _____ 2019 г.



**АКТ
обследования объекта №1**

на предмет беспрепятственного доступа и использования инвалидами и другими маломобильными группами населения

государственное автономное учреждение Новосибирской области «Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного»
(ГАУ НСО «ЦПСГ Евгения Подгорного»)

Полное юридическое наименование объекта

630020, Новосибирск, Георгия Колонды, 5, телефон: +7(383)-349-56-64, e-mail: cpsg@ngs.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

- 1. Ведомственная принадлежность объекта:** Правительство Новосибирской области, департамент имущества и земельных отношений, министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
- 2. Вид деятельности:** организация и проведение официальных спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд РФ по спортивной гимнастике, организация участия спортивных сборных команд по спортивной гимнастике в официальных спортивных мероприятиях, организация и проведение тренировочных мероприятий на основе разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки программ спортивной подготовки, предоставление платных услуг физическим и юридическим лицам по сфере деятельности учреждения
- 3. Форма собственности:** государственная
- 4. Размещение объекта:** трехэтажное отдельно стоящее административное здание
- 5. Количество обслуживаемых посетителей в день:** 470 человек
- 6. Функциональное назначение объекта:** спортивная подготовка по спортивной гимнастике




1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

№ п/п	Элементы	Единицы измерени я	Норматив	Фактическая величина	Для МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Парковка для посетителей						
	Расстояние до входа в здание	м	не более 50	соответствует	К, О		П.5.2.2. СП 59.13330.2016
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	10 (но не менее 1 места)	соответствует	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2016

	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	6х3,6	соответствует	К, О		П.5.2.4. СП 59.13330.2016
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		наличие	имеется	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2016
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						

	- ширина полосы движения - при наличии площадок для разъезда ИК (карманов)	м	2,0 Допустимо 1,2	2,3	К		П.5.1.7. СП 59.13330.2016
	-указатели направления движения		наличие	отсутствует	К, О, Г		П.5.1.3. СП 59.13330.2016

	- ширина дверного проема калитки в свету	см	не менее 120	220	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
	- высота бордюра	см	не более 5	15	С		П.5.1.9. СП 59.13330.2016
	Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание): расстояние до объекта информации, опасного участка; ширина тактильной полосы	см	80-90 50-60	отсутствует	С		П.5.1.10. СП 59.13330.2016

	Съезды с тротуаров: уклон вблизи зданий и в затесненных местах		1:12 Допускается 1:10	имеется			П.5.1.8. СП 59.13330.2016
--	--	--	------------------------------	---------	--	--	------------------------------

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Соответствует	К,О,С	Разместить табличку на шлагбауме с телефоном специалиста, который при необходимости окажет помощь (крупный, контрастный шрифт)	Организационные мероприятия
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Соответствует	К,О,С,Г,У	Отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата).	Организационные мероприятия
1.3	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Соответствует	К,О	-	-

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		Н на плане	Н фото	
Территория, прилегающая к объекту	ДЧ-И (К,О,Г,У), ВНД (С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: разместить табличку на шлагбауме с телефоном специалиста, который при необходимости окажет помощь (крупный, контрастный шрифт); отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата).

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
		3	4	5	6	7	8
	Входная площадка						
	Габариты площадки: ширина X глубина	см	Не менее 220х220	215х575	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2016
	Поручни (ограждение)		наличие	имеется	К, О, С		П.6.1.2 СП

	Нескользящее покрытие		наличие	отсутствует	Все категории	59.13330.2016 П. 6.1.4 СП 59.13330.2016
	Навес		наличие	отсутствует	Все категории	П. 6.1.4 СП 59.13330.2016
	Лестница к входной площадке					
	Ширина марша лестницы	см	Не менее 135	740	О,С	 П.5.1.12. СП 59.13330.2016
	Высота ступени	см	от 12 до 15	12	О,С	П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
	Ширина проступи	см	от 35 до 40	40	О,С	П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
	Нескользящее покрытие		наличие	отсутствует	О, С, Г	П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	за 80-90 до лестниц	отсутствует	С	П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
	Ширина рельефной тактильной полосы	см	30-50	-	С	П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
	Контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	отсутствует	С	П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	имеется	О,С	П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
	Поручни с двух сторон		наличие	имеется	О, С	П. 6.1.2 СП 59.13330.2016

	- высота поручней	см	Допустимо 85-92	88	О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2016
	- завершающие части поручней	см	Не менее 30	-	О, С		П.6.1.2 ГОСТ Р 51261
	Пандус		наличие	имеется			П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2016
	Ширина пандуса	см	Не менее 100	112	К		П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2016
	Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	см	Не более 900 Не круче от 1:12 до 1:20 от (8% до 5%)	10,5%	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2016

Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	Не менее 150х150	соответствует	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2016
Поручни с двух сторон:		наличие	имеется	К,О		П.6.2.11 СП 59.13330.2016
- на высоте	см	70 и 90 (допустимо от 85 до 92)	70	К		П. 6.2.11 СП 59.13330.2016
-завершающие части поручней	см	Длиннее пандуса на 30	-	К, О		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
Нескользящее покрытие		наличие	отсутствие	К,О,С		П. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		наличие	отсутствие	С		П. 6.2.10 СП 59.13330.2016
Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие	отсутствие	К		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
Тамбур						
Габариты: глубина х ширина	см	не менее 245х160 при реконструкции допустимо от 150 до 180х230	200х625	К		П.6.1.8. СП 59.13330.2016
Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	130	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		наличие	имеется	С		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016
Расположение маркировки на полотне двери	см	Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016
Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			

- ширина дверного проема в свсту	см	не менее от 90 до 120	130	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	отсутствие	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016
Размер маркировки	см	Не менее 10 х 20	-	С		П. 6.1.6. СП 59.13330.2016
Расположение маркировки на полотне двери	см	Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140	-	С		П. 6.1.6. СП 59.13330.2016
Турникет:						

- ширина дверного проема в свету	см	не менее от 90 до 120	120	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	отсутствие	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016
Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20	-	С		П. 6.1.6. СП 59.13330.2016
Расположение маркировки на полотне двери	см	Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140	-	С		П. 6.1.6. СП 59.13330.2016
Входная площадка, запасная						
Габариты площадки: ширина X глубина	см	Не менее 220x220	164x725	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2016
Поручни (ограждение)		наличие	имеется	К, О, С		П.6.1.2 СП 59.13330.2016
Нескользкое покрытие		наличие	отсутствует	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330.2016

Навес		наличие	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Лестница к входной площадке						
Ширина марша лестницы	см	Не менее 135	725	О,С		П. 5.1.12. СП 59.13330.2016
Высота ступени	см	от 12 до 15	12	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Ширина проступи	см	от 35 до 40	40	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Нескользящее покрытие		наличие	отсутствует	О, С, Г		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	за 80-90 до лестниц	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Ширина рельефной тактильной полосы	см	30-50	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	имеется	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Поручни с двух сторон		наличие	отсутствует	О, С		П. 6.1.2 СП 59.13330.2016
- высота поручней	см	Допустимо 85-92	-	О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2016
- завершающие части поручней	см	Не менее 30	-	О, С		П. 6.1.2 ГОСТ Р 51261
Пандус		наличие	отсутствует			П. 6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2016
Ширина пандуса	см	Не менее 100	-	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2016
Параметры пандуса: длина марша пандуса		Не более 900 Не круче от 1:12 до	-			

уклон пандуса	см	1:20 от (8% до 5%)		К		
Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	Не менее 150х150	-	К		
Поручни с двух сторон:		наличие	отсутствует	К,О		П. 6.2.9 СП 59.13330.2016
- на высоте	см	70 и 90 (допустимо от 85 до 92)	-	К		П.6.2.11 СП 59.13330.2016
-завершающие части поручней	см	Длиннее пандуса на 30	-	К, О		П. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Нескользящее покрытие		наличие	отсутствие	К,О,С		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		наличие	отсутствие	С		П. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие	отсутствие	К		П. 6.2.10 СП 59.13330.2016
Входная площадка, запасная						П.6.2.8. СП 59.13330.2016
Габариты площадки: ширина X глубина	см	Не менее 220х220	соответствует	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2016
Поручни (ограждение)		наличие	отсутствует	К, О, С		
Нескользящее покрытие		наличие	отсутствует	Все категории		П.6.1.2 СП 59.13330.2016
Навес		наличие	отсутствует	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Лестница к входной площадке						П. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Ширина марша лестницы	см	Не менее 135	соответствует	О,С		
Высота ступени	см	от 12 до 15	12	О,С		П.5.1.12. СП 59.13330.2016
Ширина проступи	см	от 35 до 40	40	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
						П. 5.1.12 СП 59.13330.2016

Нескользящее покрытие		наличие	отсутствует	О, С, Г		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	за 80-90 до лестниц	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Ширина рельефной тактильной полосы	см	30-50	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	имеется	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Поручни с двух сторон		наличие	отсутствует	О, С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
- высота поручней	см	Допустимо 85-92	-	О, С		П. 6.1.2 СП 59.13330.2016
- завершающие части поручней	см	Не менее 30	-	О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2016
Пандус		наличие	отсутствует			П.6.1.2 ГОСТ Р 51261
Ширина пандуса	см	Не менее 100	-	К		
Параметры пандуса: длина марша пандуса		Не более 900	-			П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2016
уклон пандуса	см	Не круче от 1:12 до 1:20 от (8% до 5%)	-	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2016
Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	Не менее 150х150	-	К		
Поручни с двух сторон:		наличие	отсутствует	К,О		П. 6.2.9 СП 59.13330.2016
- на высоте	см	70 и 90 (допустимо от 85 до 92)	-	К		П.6.2.11 СП 59.13330.2016
-завершающие части поручней	см	Длиннее пандуса на 30	-	К, О		П. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Нескользящее покрытие		наличие	отсутствует	К,О,С		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		наличие	отсутствует	С		П. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие	отсутствует	К		П. 6.2.10 СП 59.13330.2016
Входная площадка, запасная						П.6.2.8. СП 59.13330.2016

Габариты площадки: ширина X глубина	см	Не менее 220x220	167x230	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2016
Поручни (ограждение)		наличие	имеется	К, О, С		П.6.1.2 СП 59.13330.2016
Нескользящее покрытие		наличие	отсутствует	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Навес		наличие	отсутствует	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Лестница к входной площадке						
Ширина марша лестницы	см	Не менее 135	121	О,С		П.5.1.12. СП 59.13330.2016
Высота ступени	см	от 12 до 15	12	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016

Ширина проступи	см	от 35 до 40	40	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Нескользкое покрытие		наличие	отсутствует	О, С, Г		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	за 80-90 до лестниц	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Ширина рельефной тактильной полосы	см	30-50	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	имеется	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Поручни с двух сторон		наличие	Имеется с одной стороны	О, С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
- высота поручней	см	Допустимо 85-92	92	О, С		П. 6.1.2 СП 59.13330.2016
- завершающие части поручней	см	Не менее 30	-	О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2016
Пандус		наличие	отсутствует			П.6.1.2 ГОСТ Р 51261
Ширина пандуса	см	Не менее 100	-	К		П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2016
Параметры пандуса: длина марша пандуса	см	Не более 900	-	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2016
уклон пандуса	см	Не круче от 1:12 до 1:20 от (8% до 5%)	-	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2016
Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	Не менее 150х150	-	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2016
Поручни с двух сторон:		наличие	отсутствует	К,О		П.6.2.11 СП 59.13330.2016
- на высоте	см	70 и 90 (допустимо от 85 до 92)	-	К		П. 6.2.11 СП 59.13330.2016
-завершающие части поручней	см	Длиннее пандуса на 30	-	К, О		П. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Нескользкое покрытие		наличие	отсутствие	К,О,С		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		наличие	отсутствие	С		П. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие	отсутствие	К		П. 6.2.10 СП 59.13330.2016
Входная площадка, запасная						П.6.2.8. СП 59.13330.2016

Габариты площадки: ширина X глубина	см	Не менее 220x220	134x692	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2016
Поручни (ограждение)		наличие	имеется	К, О, С		П.6.1.2 СП 59.13330.2016
Нескользкое покрытие		наличие	отсутствует	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Навес		наличие	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Лестница к входной площадке						
Ширина марша лестницы	см	Не менее 135	692	О,С		П.5.1.12. СП 59.13330.2016
Высота ступени	см	от 12 до 15	12	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Ширина проступи	см	от 35 до 40	40	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Нескользкое покрытие		наличие	отсутствует	О, С, Г		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Рельефная (тактильная) полоса перед	см	за 80-90 до лестниц	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП

лестничным маршем (на расстоянии)						
Ширина рельефной тактильной полосы	см	30-50	-	С		59.13330.2016
Контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	имеется	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Поручни с двух сторон		наличие	имеется	О, С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
- высота поручней	см	Допустимо 85-92	88	О, С		П. 6.1.2 СП 59.13330.2016
- завершающие части поручней	см	Не менее 30	-	О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2016
Пандус		наличие	отсутствует			П.6.1.2 ГОСТ Р 51261
Ширина пандуса	см	Не менее 100	-	К		
Параметры пандуса: длина марша пандуса	см	Не более 900	-			П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2016
уклон пандуса	см	Не круче от 1:12 до 1:20 от (8% до 5%)	-	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2016
Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	Не менее 150х150	-	К		
Поручни с двух сторон:		наличие	отсутствует	К,О		П. 6.2.9 СП 59.13330.2016
- на высоте	см	70 и 90 (допустимо от 85 до 92)	-	К		П.6.2.11 СП 59.13330.2016
-завершающие части поручней	см	Длиннее пандуса на 30	-	К, О		П. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Нескользящее покрытие		наличие	отсутствие	К,О,С		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		наличие	отсутствие	С		П. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие	отсутствие	К		П. 6.2.10 СП 59.13330.2016
						П.6.2.8. СП 59.13330.2016

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница/ступени (наружная)	есть			Отсутствует тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней лестницы.	О, С	Установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней лестницы. До проведения работы оказывать помощь со стороны персонала.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.2	Пандус (наружный)	есть			Соответствует	К, О	-	-
2.3	Входные площадки (перед дверью)	есть			Соответствует.	К, О, С	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть			Соответствует.	К, О, С	Установить кнопку вызова помощи персонала. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть			Соответствует по габаритам.		-	-

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		N на плане	N фото	
Входная группа	ДП-И (Г,У), ДЧ-И (К,О), ВНД (С).			Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней лестницы; установить кнопку вызова помощи персонала; до проведения работ оказывать помощь со стороны персонала.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа к зоне оказания услуги, в том числе пути эвакуации)

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
		3	4	5	6	7	8
	холл						
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	соответствует	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2016
	Коридор						
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	223	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2016
	Коридор						

	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	165	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2016
Коридор							
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	135	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2016
Коридор							
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	167	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2016

Коридор Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	172	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2016
Холл Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	соответствует	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2016
Пути эвакуации						
Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной		наличие	имеется	С		П.6.2.23. СП 59.13330.2016
Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	120	К		6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	120	К		6.2.4. СП 59.13330.2016

- высота порога	см	не более 1,4	6	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
Пути эвакуации						
Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной		наличие	имеется	С		П.6.2.23. СП 59.13330.2016
Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	120	К		6.2.4. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	120	К		6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Двери 3: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	120	К		6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Поручни		наличие	С одной стороны	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2016
	- высота поручней	см	90 (допустимо 85-92)	92	О,С		П.6.2.11. СП

Пути эвакуации, сауна						59.13330.2016
Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной			наличие	имеется	С	П.6.2.23. СП 59.13330.2016
Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)				распашные		
- ширина дверного проема в свету		см	не менее 120	85	К	6.2.4. СП 59.13330.2016
						
- высота порога		см	не более 1,4	-		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)				распашные		

- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	92	К		6.2.4. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
Пути эвакуации, зал						
Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной		наличие	имеется	С		П.6.2.23. СП 59.13330.2016
Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	216	К		6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		
	Лестница со второго на первый этаж						П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	не менее 135 не менее 120 не менее 90	200,204	О,С		П. 6.9. СП 118.13330.2016

							
	Нескользящее покрытие		наличие	отсутствие	О,С		
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц, дверей, поворотов	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
	Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	наличие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
	Поручни		наличие	имеется	О,С		
	- высота поручней	см	90 (допустимо 85-92)	96	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2016
	Лестница запасная						П.6.2.11. СП 59.13330.2016

Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	не менее 135 не менее 120 не менее 90	129	О,С		П. 6.9. СП 118.13330.2016
Нескользящее покрытие		наличие	отсутствие	О,С		
Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц, дверей, поворотов	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
Единообразная геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	наличие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
Поручни		наличие	имеется	О,С		
- высота поручней	см	90 (допустимо 85-92)	100	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2016
Лифты		наличие	имеется			П.6.2.11. СП 59.13330.2016

	Габариты кабины (глубина X ширина)	см	110x140	110x140	К		П.6.2.14 СП 59.13330.2016
	- ширина дверного проема	см	не менее 90	90	К		П.6.2.13 СП 59.13330.2016

	- поручни на высоте от пола	см	90-92,5	95	О		П.5.3.2.1 ГОСТ Р 51631 Р-2008
	Световая, звуковая и тактильная информация о движении лифта в кабине и у каждой двери лифта на этаже		наличие	имеется световая информация, кнопки со шрифтом Брайля	С, Г		П.5.2.20. СП 59.13330.2016

	Безопасная зона			Соответствует	К, О, С, Г,У		П. 6.2.25-6.2.28 59.13330.2016
--	-----------------	--	--	---------------	-----------------	---	-----------------------------------

Ширина дверных и открытых проемов в стене	см	Не менее 90	110 и 95	К, О, С		П.5.2.4. СП 59.13330.2016
---	----	-------------	----------	---------	--	------------------------------

Заключение по зоне

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, холл, балкон)	есть			Соответствуют практически все.	К, О, С	Отработать регламент по оказанию помощи со стороны персонала.	Организационные мероприятия
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Соответствует ширина лестницы	К, О, С, Г, У	Установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней лестницы. Обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.	Организационные мероприятия
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть			Соответствует.			
3.5	Двери	есть			Соответствуют.	К, О, С	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Пути эвакуации соответствуют нормативам доступности для МГН	К, О, С, Г, У	Привести к требованиям нормативов пути эвакуации: оснастить окантовку дверей контрастной маркировкой, где она отсутствует. Обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		Н на плане	Н фото	
Пути движения на объекте	ВНД (С), ДУ (К,О,Г,У)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней лестницы; оснастить окантовку дверей контрастной маркировкой, где она отсутствует; обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы изме- рения	Норматив	Фактическая величина	Для категор ий МГН*	ФОТО	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
	Обслуживание через окно/прилавок (гардероб)						
	Высота рабочей поверхности	см	Не выше 80- 85	110	К		П.8.1.7 СП 59.13330.2016
	Ширина зоны обслуживания	см	Не менее 100	наличие	К		
	Обслуживание через окно/прилавок (администрация)						П. 8.1.7 СП 59.13330.2016
	Высота рабочей поверхности	см	Не выше 80- 85	110	К		П.8.1.7 СП 59.13330.2016
	Ширина зоны обслуживания	см	Не менее 100	наличие	К		П. 8.1.7 СП 59.13330.2016

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	120	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Большой зал						
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	120	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
	Зал хореографии						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	120	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		
	Зона обслуживания	см	150x150	наличие			П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Тренажерный зал						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	120	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		
	Зона обслуживания	см	150x150	наличие			П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Детская раздевалка						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	85	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		
	Зона обслуживания	см	150x150	наличие			П.6.2.4. СП 59.13330.2016

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	110	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Мужская раздевалка						П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	78	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

	Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
	Кафе						
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	150	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

	Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
	Женская раздевалка						
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	87	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

	Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
	Выход в зал						
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	95	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Оздоровительно- восстановительный комплекс						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	96	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	98	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016 П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

	Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
	Бассейн						
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	98	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

	Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
	Сауна						
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	61	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

	Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
	Выход на трибуну						
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	106	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

	Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
--	-------------------	----	---------	---------	--	---	--

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		Кабинеты имеют похожую геометрию пространства: дверные проемы не соответствуют, высокие пороги.	К,О	Доступно	организационные мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		Соответствует параметрам	К,О	Доступно	организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
Зона оказания услуги	ВНД (С), ДУ (К,О,Г,У)	Организационные мероприятия: доступно, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
	Санитарный узел для инвалидов						
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	имеется	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2016
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	100	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

габариты кабины уборной	см	Не менее 220х225	260х230	К		П.6.3.3. СП 59.13330.2016
-опорные поручни	см	наличие	имеются	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2016
Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		наличие	имеется			П.6.3.6. СП 59.13330.2016

	Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	85 Отсутствие			П. 6.3.3.СП 59.13330.2016
--	--	----	---------------------	------------------	--	---	------------------------------

Заключение по зоне

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		Не соответствует по габаритам, отсутствие крючка для костылей и кнопки вызова помощи.	К,О,С,Г,У	Оснастить туалетную комнату оборудованием в соответствии с нормативами (крючок для костылей направляющие поручни).	Приобретение оборудования, организационные мероприятия.

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации (вид работы)
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (С), ДУ (К,О,Г,У)	Организационные мероприятия, приобретение оборудования: оснастить туалетную комнату оборудованием в соответствии с нормативами (крючок для костылей направляющие поручни).

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах)		наличие	имеется	С,У		6.5.1,6.5.2 СП 59.13330.2016
	Визуальная информация на контрастном фоне		наличие	Имеется обозначение каждого кабинета	С		6.5.4 СП 59.13330.2016
	Размещение на высоте	см	не ниже 150 не выше 450	-	К, С		П.6.5.4 СП 59.13330.2016
	Высота прописных букв	см	от пола не менее 7,5	-	С		П.6.8.3 ГОСТ Р51671

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) **
		N на плане	N фото	
Системы информации и телекоммуникации на объекте	ДУ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)			Установить индукционную петлю на стойке администрации для людей с нарушением слуха; изготовить и установить таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания.

Примечание:
Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.

Должность, ФИО

Председатель комиссии:

Директор ГАУ НСО «ЦПСГ Евгения Подгорного», Токарев Н.П.

Члены комиссии:

Главный инженер «ЦПСГ Евгения Подгорного», Колмогоров Н.П.

Инженер «ЦПСГ Евгения Подгорного», Панафидкин С.А.

Представители общественных организаций инвалидов:

Представитель Кировской местной организации Всероссийского общества инвалидов, Колегов Е. Г.



Подпись

